

# SIMA DE LA HIGUERA PLIEGO, Murcia

## Reinstalación de Pozos de acceso 20 Mayo 2018

IMPORTANTE: Esta información solo es a título informativo y es válida hasta el 20 de Mayo de 2018, posteriormente NO se puede garantizar el estado de la misma y quien la use debe decidir sobre su uso o NO. Si realiza cambios o instalaciones Nuevas por favor comuníquelo a [simadelahiguera@simadelahiguera.es](mailto:simadelahiguera@simadelahiguera.es)

- 1.- PARABOLT A UNOS 2 METROS DE LA REJA, NO DISPONE DE PLACA NI TUERCA. NO SE HA REINSTALADO PORQUE SE USA REJA COMO PUNTO DE REASEGURO ANTES DEL ANCLAJE 2 DEL PLANO
- 2.- SE SUSTITUYE ARANDELA, PLACA Y TUERCA POR ESTAR OXIDADAS. EL PARABOLT ES DE ACERO PERO NO SE SUSTITUYE POR NO DISPONER DE HERRAMIENTAS PARA SU CAMBIO. EL PARABOLT TIENE OXIDACIÓN SUPERFICIAL AUNQUE NO SE OBSERVAN GRIETAS NI DEFORMACIONES. ESTE ANCLAJE ES OPCIONAL Y PUEDE DESCENDERSE SIN PROBLEMAS DESDE EL ANCLAJE 2 AL 3, SE HA CAMBIADO POR SEGURIDAD.
- 3.- EL ANCLAJE 5 DEL PLANO SE HA CAMBIADO PLACA, ARANDELA Y TUERCA. EL PARABOLT ES INOX. EN BUEN ESTADO VISUALMENTE. EL RECORRIDO DESDE ESTE PUNTO AL 6 ES LIGERAMENTE DIFERENTE AL QUE HAY EN PLANO INCLUYO LO OBSERVADO EN LA VISITA.
- 4.- ANCLAJE PARA BAJAR POR LA PARTE IZQUIERDA DE LOS BLOQUES, SE CAMBIA PLACA, ARANDELA Y TUERCA, EL PARABOLT ES INOX EN BUEN ESTADO VISUALMENTE.
- 5.- SE SUSTITUYE PLACA, ARANDELA Y TUERCA, EL PARABOLT ES INOX Y VISUALMENTE ESTÁ EN BUEN ESTADO.
- 6.- EL PARABOLT DEL DESVIADOR SE MUEVE Y TIENE UNA ANILLA DE ELEVACIÓN EN LUGAR DE PLACA, NO PUEDE CAMBIARLA POR NO LLEVAR HERRAMIENTAS. SE RECOMIENDA INSTALACIÓN DE PLACA, ARANDELA Y TUERCA DE ACERO INOXICABLE. PUEDE SER NECESARIO CORTAR EL PARABOLT E INSTALAR UNO NUEVO SI NO SE PUEDE FIJAR CORRECTAMENTE.
- 7.- SE SUSTITUYE PLACA, ARANDELA Y TUERCA POR ACERO INOXIDABLE. PARABOLT DE ACERO INOX. EN BUEN ESTADO VISUAL.

